

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	佐野医師会病院 様	機種	ONW-10
所在地	〒327-0832 佐野市植上町1677 TEL 0283-22-5358	機番	001586
販売店	ニスコ(株) 佐野 店 様	納品日	2010.4.16
		依頼日	2016.4.13
作業者	藤田・西野	作業時間	
		作業日	2016.4.13

修理依頼・苦情内容

給水量不足ランプ点灯。(エラー出たり、水ナシ、下り)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

作動時 2~3分で エラ 発報。(再現あり時としない時がある。)



水位レベルセンサー(LVL)の不具合による

シリコンチューブからの水漏れ(直接的起因ではない)



同士の部品交換により復帰

有償 水位レベルセンサー
シリコンチューブ
作業費・出荷料
(定期メンテナンスに含む) ￥34,600(税別)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762301210	水位レベルセンサー(LVL)	1 ヲ	
762231260	シリコンチューブ	1 本	

年 月 日

ご署名

佐藤 良雄

