

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 10月 10日

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                    |
| 作業年月日                | 2019 年 10 月 1 日 作業時間: Hr                                                                                                           |
| 顧客名                  | ルプア歯科 様 TEL: 03-5799-6677                                                                                                          |
| 所在地                  | 東京都世田谷区梅丘1-34-3 ハウジング梅丘ビル1F ご担当 様                                                                                                  |
| 販売店                  | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日                | 2018 年 8 月 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                             |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取                | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                      |              |       |                                                                               |
|----------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                 | 製造番号: 100347 | 運転回数: | 運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴      |              |       |                                                                               |
| ・ エラー18 滅菌異常         |              |       |                                                                               |
| 原因                   |              |       |                                                                               |
| ・ 圧力センサーの故障          |              |       |                                                                               |
| ・ シャトルバルブ異物混入の疑い     |              |       |                                                                               |
| 処置、作業内容              |              |       |                                                                               |
| ・ 圧力センサー、シャトルバルブ作動確認 |              |       |                                                                               |
| ・ 各種調整、清掃、運転動作確認     |              |       |                                                                               |
| 特記事項                 |              |       |                                                                               |

|   | 交換部品名称    | 部品コード | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|-----------|-------|--------|----|----|
| 1 | ・ 圧力センサー  |       | 1      |    |    |
| 2 | ・ シャトルバルブ |       | 1      |    |    |
| 3 |           |       |        |    |    |
| 4 |           |       |        |    |    |
| 5 |           |       |        |    |    |
| 6 |           |       |        |    |    |
| 7 |           |       |        |    |    |
|   |           |       | 部品代 合計 |    |    |
|   |           |       | 技 術 料  |    |    |
|   |           |       | 出 張 料  |    |    |
|   |           |       | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 10月 10日

ご署名 森田 亮平 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 責任技術者                  | 作業者                    |
|------------------------|------------------------|
| 環PJ<br>'19/10/01<br>富田 | 環PJ<br>'19/10/01<br>佐藤 |