

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 西野

点検年月日	平成 28年 10月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	001192
設置場所				TEL	03-3976-6411
設置時期	平成 21年 7月 14日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：88%	流量：0.76	L/min	圧力：0.108~0.189MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	交換必要。	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒		調整	☐	交換 ☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一式	定期点検実施。 下記部品(消耗品)交換 全体的に内部の劣化が考え られ、1年後を目処に 交換を検討したい。
吸湿筒	交換	☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
吸盤	交換	☒	3個	
				28 年 10 月 7 日 ご署名 西野 敬之 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。