

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
機械事業本部サービスグループ

定期点検、清掃

点検担当者： 中澤一裕

点検/年月日	平成28年 1月29日	機種名	ONW-10	製造機番	001812
設置場所	千葉県船橋市三山9-6-16			TEL	047-473-3625
設置時期	平成21年12月1日	運転回数	1214	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	0.57 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度	92.5 % 流量: 0.75 L/min 圧力: 0.099~0.173MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	異常ありませんでした
ドレンフィルタ	交換 ☒	1	
排水シリコンチューブ	交換 ☒	1	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名 工場点検により不要です

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。