

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 9月 10日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 8 月 27 日 作業時間： Hr
顧客名	よつ葉デンタルクリニック 様 TEL： 03-6808-6207
所在地	東京都中央区日本橋浜町2-37-9 青商ビル1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100369	運転回数： 398	運転回数リセット： ☐ 実施 ■未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー12 ドアセンサー異常			
原因			
・ 真空ポンプ コンデンサの容量不足により、真空ポンプが作動せずドアロック不良を発生させた			
処置、作業内容			
・ 真空ポンプコンデンサ交換（対策品） 、 真空ポンプ交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 真空ポンプコンデンサ		1		
2	・ 真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	1. 有償	2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合計	

よつ葉デンタルクリニック
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-37-9 青商ビル1F
Tel&Fax 03-6808-6207
ご署名 望 月 美 佳 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/08/27 富田	環PJ '19/08/27 小柳