

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

機械事業本部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成28年 9月 13日	機種名	ONW-10B	製造機番	001678
設置場所	東京都西東京市南町4-12-6			TEL : 0424-65-8530	
設置時期	平成21年6月23日	運転回数	7234	御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒					
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☐			
洗浄コネクタ フジフィルム製	正常	☐	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☒ 約1cm切断	交換	☐	

交換部品			数量	コメント
オゾン分解触媒	交換	☒	1	異常ありませんでした。
P-1出口チューブ	交換	☒	1	
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		

年 月 日

ご署名 永田 裕彦

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。