

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300109
作業年月日	平成 28 年 月 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	大野クリニック	TEL: 0493-74-1868
所在地	埼玉県比企郡小川町大字小川491	担当 佐藤 様
販売店	ニスコ株式会社	担当 勝本 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

021

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
	正常	☐

バルブ数 414

履歴 0.69 ppm

清掃 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

数回問題はありませんでした。今後も使用して頂いてます。

装置 情報	交換後運転回数: 171	更新（リット）実施・未実施	殺菌: 334	殺菌+7L: 252
	リークチェック: 0	自己洗浄: 110	7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/	吸盤		☒	3
オゾン水濃度計		☒	/	給水フィルター		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	排水フィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	/	バリスタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1728年 10月 6日

ご署名

佐藤 尚幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野