

点検確認書

内部清掃依頼

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤一裕



点検年月日	平成28年12月15日	機種名	ONW-10	製造機番	000472
設置場所	茨城県つくばみらい市絹の台2-10-1			TEL	0297-25-3111
設置時期	平成17年8月29日	運転回数	6070	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：1.49～0.61mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：92.1% 流量：0.76L/min 圧力：0.131～0.223MPa 60Hz			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	1 個	洗浄槽を中心に 分解清掃を実施しました。
ドレンフィルター	1 個	
水位センサ	3 本	
排水シリコンチューブ	1 本	
ドレンチューブφ4	1 式	

出荷日：平成28年12月15日

ご署名 工場点検につき不要です

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。