

はやし内科クリニック

2017 1/31 OED1000S排水栓が上下する動きが止まらないので、作動出来ない。
 対応時 機械状況

表示情報 戻る

型式	OED-1000
製造番号	100684
プログラム	Ver. 0107/T01.A
納入年月日	13/03/04
前回定期交換日	16/06/06
交換後運転回数	119
運転回数(殺菌)	632
運転回数(殺菌+アル)	0
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	565
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	0

異常履歴 消去

Date	Time	Error	Ct
10/13	09:45	レベル異常 (E:214)	7
10/13	10:57	オーバーフロー異常 (E:205)	7
10/13	10:57	レベル異常 (E:214)	7
01/26	09:27	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/27	09:51	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/31	09:35	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/31	09:57	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/31	10:53	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/31	11:20	殺菌時給水異常 (E:202)	12
01/31	11:51	殺菌時給水異常 (E:202)	12

↑ ↓ 戻る

異常履歴 消去

Date	Time	Error	Ct
06/07	09:30	殺菌槽異常 (E:101)	7
06/14	09:18	殺菌槽異常 (E:101)	7
08/09	18:26	殺菌槽異常 (E:101)	7
09/13	09:17	殺菌槽異常 (E:101)	7
09/20	10:08	殺菌槽異常 (E:101)	7
09/24	09:23	殺菌槽異常 (E:101)	7
10/13	09:38	オーバーフロー異常 (E:205)	7
10/13	09:38	レベル異常 (E:214)	7
10/13	09:45	オーバーフロー異常 (E:205)	7
10/13	09:45	レベル異常 (E:214)	7

↑ ↓ 戻る