

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300468	
作業年月日	平成 28 年 12 月 5 日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	若葉病院		TEL	049-283-3633	
所在地	埼玉県坂戸市戸宮609		担当	松田 (外来)	様
販売店	ニスコ株式会社		担当	様	
納入年月日	平成 26 年 12 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

水槽内フィルタ・バルブ以前 取れなかったバルブで新しいものを付け替えて取り直した。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

on

バルブ数 693

履歴 0.70 ppm

清掃 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。
水槽内フィルタ・バルブ以前に取れなかったバルブで新しいものを付け替えて取り直した。

装置情報	交換後運転回数	371	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌	291	殺菌+アル	838
	リークチェック	0	自己洗浄	227	アルコール単独	7	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バリスタ		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

松田 みどり

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

