

## ＜＜ 客先対応報告書 ＞＞

【発生日】 2020年3月23日	【対応日】 2020年3月23日	
【連絡元】 <input type="checkbox"/> モリタ(担当者: )	<input type="checkbox"/> ディーラー(担当者: )	
<input type="checkbox"/> ユーザー	<input type="checkbox"/> その他( )	
【所在地&ユーザー名】 埼玉県 コジデンタルオアス		

案件No. 19410

電話受付: \_\_\_\_\_

現地対応: 小笠原

送り状番号: \_\_\_\_\_

【機種】 IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17  
(機番: 13090023)

【症状・エラーコード】  
エラー 循環水圧低下

【対応方法】

預かり修理 (代替機No. )

現地対応

対応内容:  部品交換(フィルター, ゴムパッキン)

その他 ( )

【運転情報】

運転回数: ( 625 ) 回 ※前回メンテからの運転回数

保守点検:  有  無  販売店確認

修理方法:  有償  無償  販売店確認

備考: ( )

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD>  水  水&温水

<ICG・BC>  生成器 (アイオニ-)  精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>  ハンドピースラック

<ICG・BC>  トレー棚  網バスケット

<止水プラグ使用>  有  無

<SUSフィルター洗浄>  有  無

【滅菌バッグ(ICG・BC対応時のみ)】

単回使用  複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICG・BC対応時のみ)】

有  無

【設置場所】

作業台上  シンク下

その他( )

【現地対応者コメント・所感】

フィルター3 ヌゴミ詰まりによる水圧低下

念の為、ゴムパッキンも交換