

上青木中央醫院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成29年 1月 26 日	機種名	ONW-10	製造機番	000672
設置場所	埼玉県川口市上青木4-2-6			TEL	048-267-2218
設置時期	平成18年12月27日	運転回数	2849	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度	92.4 % 流量 : 0.76 L/min 圧力 : 0.083 ~ 0.147 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	1	異常ありませんでした。
ドレンフィルタ	1	
吸着筒、吸湿筒	1	

平成 29 年 1 月 26 日

ご署名 植西

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。