

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300203
作業年月日	平成 27 年 3 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	松本内科消化器クリニック		TEL: 049-288-3150
所在地	埼玉県坂戸市溝端町 8-9		担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合 異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 587
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 791P 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒ 排水口下 ☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが壊れて交換

装置 情報	交換後運転回数: 1167	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 1167	消毒+7L: 0
	リークチェック: ☒	自己洗浄: 106	7Lコル単独: 2	エア単独: ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☐	1	吸小用ホース10M		☐	
オゾン水濃度計		☐	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 3 月 20 日

ご署名 松本 隆 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

