

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年8月17日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号： 300108      |
| 作業年月日 | 平成 29 年 8 月 17 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： 約1.5 Hr     |
| 顧客名   | 原医院 様                                                                                                                         |                                                                       | TEL： 048-864-6662 |
| 所在地   | 埼玉県さいたま市南区曲本4-10-11                                                                                                           |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社メディセオ                                                                                                                     |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 25 年 9 月 27 日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容  
定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                        |              |                                        |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |

0~1

清掃 ☒

ハルス数 841

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項  
下記定期交換部品の交換実施。作動点検実施。作動時に問題なし。

|      |                              |           |               |
|------|------------------------------|-----------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：399⇒0 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：313 | 殺菌/消毒+アル：1704 |
|      | リークチェック：327                  | 自己洗浄：586  | アルコール単独：2     |
|      |                              |           | エア単独：3        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

Ver.0204 / T02BV

お客様ご確認署名欄

29 年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 原 貴之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |