

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170825
発行日：平成 29年 8月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300833
作業年月日	平成 29 年 8 月 25 日	作業時間： Hr
顧客名	石川外科医院 様	TEL： 028-661-2565
所在地	栃木県宇都宮市御幸本町 4 7 3 2 - 2 2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
H 2 9 年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残圧 10.9 MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 536
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数： 1055 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 210	殺菌/消毒+7L： 848
	リークチェック： 0 自己洗浄： 227	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	トリップン (長)		☒	1

お客様ご確認署名欄	H 2 9 年 8 月 25 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 石川 洋一郎	印

修理業者 株式会社 I H I シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中沢	H29.8.25 中沢