

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

水槽残水対応

点検担当者：中澤 裕 (実)

点検年月日	平成 29 年 9 月 20 日	機種名	ONW-10	製造機番	929
設置場所				TEL: 0282-57-1234	
設置時期	平成 17 年 9 月 20 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: %	流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	大腸内視鏡の先端フットが排水 系路に2個落下してしまいました。 再発した場合、工場修理が必要 ですが、修理対応が終了しており ます。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
排水シリコンチューブ	交換 ☒	一本	
水槽キャップパッキン	交換 ☒	一枚	

上部フィルタ → 後日直送いたします。

今後についてはご相談ください。
年 月 日

ご署名 江田 証

印

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

6NW-10 水槽

