

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

点検担当者：



点検年月日	平成29年10月24日	機種名：ONW-10	製造機番 001149
設置場所			TEL：
設置時期	平成 年 月 日	運転回数	御対応者

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釐	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釐	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釐	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釐	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☐	調整	☒	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.3 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 94.3 % 流量： 0.78 L/min 圧力： 0.163 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒ 一個	
吸湿筒	交換 ☒ 一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

平成29年10月24日

ご署名 明田浩明

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。