

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 江原

点検年月日	平成29年 4月 18日	機種名	ONW-1.0	製造機番	001373
設置場所		使用時間		TEL	0276-603130
設置時期				御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源錠	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット錠	正常	☒	交換	☐	
運転/停止錠	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード錠	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.0% 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.098~0.170 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☒	(右側サビ有り)
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
年 月 日 ご署名 江原 印			