

点検確認書

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部

給水量不足 異常対応。(再現性ない)

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成29年11月29日	機種名	ONW-10	製造機番	000250
設置場所	埼玉県さいたま市南区文蔵3-27-3			TEL: 048-866-2511	
納入時期	平成15年10月22日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.8 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.089 ~ 0.153 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	給水システムの清掃と、水位センサーの交換しました。 併せて定期部品で交換しました。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ ASSY	一個	
オゾン分解触媒	一個	
配管チューブ・バルブ	一式	
水位センサー	一個	

年 月 日

ご署名 屋成 信行

印