

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300208
作業年月日	平成 30 年 3 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	山田整形外科・胃腸科・肛門科 様		TEL： 048-882-3416
所在地	埼玉県さいたま市南区南浦和3-17-2		ご担当 様
販売店	株式会社マツオメディカル		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 <u>4</u> 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バルブ数 569

履歴 070 ppm

清掃 ☐

ヒールあり

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

他に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数： 1035	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 8509	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 846	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	殺菌フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	エアクレフィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

2018 年 3 月 27 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石川 裕子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

