

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者： 菅田 和樹

点検年月日	平成 29年 2月 22日	機種名	ONW-10	製造機番	00929
設置場所				TEL :	0282-57-1234
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 93 % 流量： 0.8 / L/min 圧力： 0.08 / ~ 0.172 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☐	調整	☐
装置内	正常	☐	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	洗浄槽部、74パッキン部 より水漏れがあります。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2017 年 2月 22日

ご署名

江田 和樹



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。