

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

点検担当者：



点検年月日	平成30年 1 月 1 日	機種名：ONW-10B	製造機番 001462
設置場所			TEL
設置時期	平成20年 6 月 日	使用回数	御対応者

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素配管	正常	☒		
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	一個	水位センサー 3種類 / セット 交換実施。

30年 1 月 1 日

ご署名



印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。