

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：



点検年月日	平成 29 年 9 月 5 日	機種名	ONW-10	製造機番	000708
設置場所				TEL :	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釐	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釐	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釐	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釐	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 :	94.5%	流量 :	0.77 L/min
			圧力 :	0.089~0.164	MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2017年9月5日

必署名

柴山 亨



印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。