

点検・修理報告書

 管理 No. 20593
 発行日: 2020年11月26日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020 年 11 月 13 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	医療法人社団羽田会 成城さくら歯科 様		TEL: 03-3483-1233
所在地	東京都世田谷区成城6-14-2 三輪ビル2階		ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 東京本社		ご担当 岡田 様
納入年月日	2020 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 ☐ 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300051	運転回数: 129回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.11 蒸気発生器高温異常		
・エラーNo.12 ドアセンサ異常		
・エラーNo.23 蒸気温度センサ異常		
原因		
・エラーNo.11, 23		
一真空弁（電磁弁）への異物噛み込みによるリークが原因と考えられます。		
本来チャンバーに供給される蒸気が漏れ出てしまったことにより、蒸気ヒーターが空焚き状態となり、エラー発報しました。		
・エラーNo.12: シャトルバルブからのリークが原因と考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁（電磁弁）内の異物を除去しました。		
・シャトルバルブを交換しました。		
待記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シャトルバルブ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認事項

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂き必ずようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 27日

ご署名 羽田 印

修理業者

 株式会社IH|アグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
羽田	富田	三宅
20/11/20	20/11/24	20/11/28
池	田	宅