

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

点検担当者：中澤-裕

点検年月日	平成30年2月7日	機種名	ONW-10	製造機番	001565
設置場所	埼玉県富士見市鶴瀬西2-4-13			TEL: 0492-51-0633	
納入時期	平成20年8月26日	使用回数	—	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91.4% 流量: 0.75 L/min 圧力: 0.103~0.177 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	5mm切り、調整	☒

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	製造、販売、修理サポート終了して あります。 次のモデル「OEA-1000S」で ご検討下さい。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シロコンチューブ	一本	
	交換 ☐	

30年 2月 7日

埼玉県富士見市鶴瀬西2-4-13
ご署名 日鼻医院 TEL(251)0633

日鼻 靖

※: 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。