

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 4 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300761
作業年月日	2019 年 4 月 8 日		作業時間: / Hr
顧客名	清水胃腸科内科クリニック 様		TEL: 027-360-4771
所在地	群馬県高崎市町屋町 627-1		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当 様
納入年月日	2016年 2 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E10/x E302x E202x2 E210x2 E212x2			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 683
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 1093	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 3410	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 628	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドアダプター (青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールドアダプター (青)		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年4月8日 清水胃腸科・内科クリニック 院長 清水 直樹

高崎市町屋町 627-1
TEL 027-360-4771 FAX 027-360-4770

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
早坂	2019.4.8 早坂