

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200302

発行日: 2020 年 2 月 27 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	製造番号 500329 作業年月日 2020 年 2 月 27 日 作業時間 Hr
顧客名	てらもとクリニック 様	TEL: 03-5905-6006
所在地		ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 出張・引取 ☒ 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	定期点検シール記入 ☐ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

令和2年保守点検 (部品再組付)

不具合原因、作業内容

3/17 オゾン水濃度計の取付ネジが外れたため交換
本日改めて交換しました

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☐
オゾンセンサ	正常	☐
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☐
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

水槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌/消毒 チューブ類	正常	☐
マニホールド周辺チューブ	正常	☒
運転プログラムバージョン	正常	☒

バルブ数 521

履歴 0.72 ppm

Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 29	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: SC / 0	殺菌/消毒+7# : 895 / 21
	リークチェック: 0	自己洗浄: 296	7#1-1単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 14031716		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☒
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルタ	☐
水フィルタ	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 2 月 27 日

ご署名 寺本研一 印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

20.3.2
寺本研一

中澤