

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100407
作業年月日	平成 令和元年 10 月 9 日	作業時間： Hr
顧客名	織田 医院 様	TEL: 04-2954-9669
所在地	埼玉県熊谷市入間川 3-20-4	ご担当 院長先生様
販売店	(株) X セス	ご担当 様
納入年月日	平成 2012 年 2 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ガスアレイが点検なし。

不具合原因、作業内容

ガスアレイの不具合 → 交換後復帰

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

バルブ数 287

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

復帰。ガスアレイ代が (¥72,800 税別) のご請求 (IHJ 中野氏 打ち合わせ済)

装置情報	交換後運転回数： — 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 461	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： L	アルコール単独： 0
		エア単独： 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガソ分解触媒		☒		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水栓側		☐	
ガソ水温度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ガソ水温度計用フィルタ		☐		ガスアレイ		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

年 月 日

織田 良雄 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
中野	中野