

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 2 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500034
作業年月日	令和 2 年 2 月 4 日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	所沢肛門病院 様		TEL: 04-2926-7521
所在地	埼玉県所沢市小手指町1-3-3		ご担当 平野 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社		ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合異常ありませんでした。

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数 898
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0303 / 712A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

運転正常

装置 情報	交換後運転回数: 794 (更新/リセット実施・未実施)	消毒(総運転回数): 3049 / 消毒(洗剤洗浄あり): 0
	消毒+アル(総運転回数): 0	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 0
	リークチェック: 6	自己洗浄: 353 / アル単独: 0 / エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1個
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 2	水フィルター	☐ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	糸巻フィルター	☒
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 板橋 由紀子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者



小味