

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年6月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301527
作業年月日	2020年6月22日		作業時間: 1 Hr
顧客名	宇都宮セントラルクリニック 様		TEL: 028-657-7300
所在地	栃木県宇都宮市屋板町561-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018年7月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E2024 / (消毒時結水異常)	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 739
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数: 991	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1313	殺菌/消毒+アル: 402
	リークチェック: 0	自己洗浄: 321	アルコール単独: 36	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計	12071113	☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー	120508-001	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2020年6月22日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	福田 恵美 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
早坂	2020.6.22 (印)