

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2年 6 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号：	301131
作業年月日	令和 2 年 6 月 24 日				作業時間：	Hr
顧客名	目時医院				様	
所在地	埼玉県川口市芝5-2-1				TEL：	048-265-1161
販売店	株式会社 メディセオ				ご担当	様
納入年月日	2017 年 5 月 24 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	3 年 ☒ 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付	□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
7月			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 327
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 6.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 左挽
□			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありません			

装置情報	交換後運転回数：	548	更新（リセット）実施 ☒ 未実施	殺菌/消毒：	579	殺菌/消毒+7M：	1180
	リークチェック：	0	自己洗浄：	672	アルコール単独：	2	エア単独：
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド 周辺チューブ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			□	
オゾンセンサー		☒	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 6 月 23 日

ご署名 望月 妃呂子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社	東京支店	
	東京都文京区本郷3-12-5		
	TEL：03-3816-0444		
責任技術者	西野	作業者	西野