

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2025年6月25日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus					製造番号:	500266
作業年月日	令和 2 年 6 月 25 日					作業時間:	Hr
顧客名	たかだクリニック					TEL:	049-239-5550
所在地	埼玉県川越市鯨井新田22-9					ご担当	岡村 様
販売店	株式会社 イトウ医科器械 様					ご担当	様
納入年月日	2019 年 6 月 12 日	保証期間	内	外	付属品		
作業区分	保守点検	総合点検	年 / 回目	定期点検シール記入			
出張・引取	修理	点検のみ	その他	修理表示貼付			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

F:109 異常履歴/御注意 12/6・10・27・4/9

不具合原因、作業内容
定期保守点検作業実施

点検項目	水槽 LED	正常	異常
フタロック	正常	正常	正常
酸素ライン	正常	正常	正常
アルコールライン	正常	正常	正常
オゾンセンサ	正常	正常	正常
給水ライン	正常	正常	正常
濃度計流量	正常	正常	正常
水位センサー	正常	正常	正常
水漏れ確認	正常	正常	正常
清掃	正常	正常	正常
トレー	正常	正常	正常
水槽側コネクタ	正常	正常	正常
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	増に問題はありません		

装置 情報	交換後運転回数: 208	更新 (使用) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 2	消毒 (洗剤洗浄あり): 206
	消毒+アル (総運転回数): 0	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 199	7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量
オゾン水濃度計	1	オゾン分解触媒	1	吸盤	3
交換後 No.		排水栓	1	エアフィルター	1
オゾンセンサー	1	接続ボルト: チューブ側	2	水フィルター	1
		オゾン水濃度計用ワッパ	1	洗浄ボルト	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 岡村 様
印

修理業者	新鋭工業 株式会社 東京支店	責任技術者	西野
	東京都文京区本郷3-12-5	作業者	西野
	TEL: 03-3816-0444		