

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 7 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301174
作業年月日	令和 2 年 7 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	栄クリニック 様		TEL： 049-227-6501
所在地	埼玉県坂戸市日の出町16-45		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水温度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
温度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バク菌数 386

履歴 0.66 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題は有りません。

装置情報	交換後運転回数： 19	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： ☒	殺菌/消毒+7L： 28
	リークチェック： 0	自己洗浄： ☒	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水温度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾン水温度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 7 月 10 日

ご署名 村越 淳 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
村越 淳	村越 淳