

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 林

点検年月日	令和 元年 12月 13日	機種名	ONW-10	製造機番	001497
設置場所	東京都荒川区東日暮里5-16-3-201			TEL:03-5850-1661	
設置時期	平成19年11月28日	使用時間	1.5hr	御対応者	星山様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	4.1 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：	90.1 % 流量：0.7 L/min 圧力：0.868~0.126
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	不具合異常ありせんいた。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
	2個	

2019年12月13日
ご署名 星山 久世

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。