

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 平成 27 年 3 月 3 日

440

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 300481
作業年月日	平成 27 年 3 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	町田内科クリニック 様		TEL: 027-280-2800
所在地	群馬県前橋市茂木町5-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 15 年 1 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

0~1

バルブ数 385

履歴 0.71 ppm

清掃 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置情報	交換後運転回数: 711	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1809	殺菌/消毒+7日: 2118
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1064	7日コル単独: 12	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ: 水槽側		☒	/
ガン水濃度計		☒	/	接続コネクタ: チューブ側		☒	/
ガン水濃度計用フィル		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 3 月 3 日

ご署名

町田 崇

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野