

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 3 月 24 日

販売名 / サービススマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500246
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 3 月 24 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	汐留みらいクリニック 様	TEL: 03-3289-3381
所在地	東京都港区新橋2丁目109-2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 746
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 076 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ ネットワーク共用 1.3kw
トレイ	正常 ☒ 洗剤ポット交換	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ 針子ごみ入れ
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数：696 → 0 更新（リセット） 実施 ・未実施	殺菌/消毒：696 / 0	殺菌/消毒+7H： 0 / 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 235	7Hコ-ル単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.52001018			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；水槽側	☐	水フィルター	☒ 1
No.161017-005			接続コネクタ；チューブ側	☐	針子キャップASSY	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 3 月 24 日

ご署名 橋本伸子 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者

中 20.3.24 澤 中澤