

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 18 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 300829 作業年月日 2020 年 3 月 18 日 作業時間 Hr
顧客名	高戸橋クリニック 様	TEL: 03-3200-3060
所在地	東京都新宿区高田馬場2-5-24	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 01 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒ 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒
オゾンセンサー 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒
水漏れ確認 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
トレイ 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒

水槽 LED 正常 ☒
エアライン 正常 ☒
オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 340
排水栓、排水ライン 正常 ☒
細管送水ライン 正常 ☒
排気ライン 正常 ☒
オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動 正常 ☒
電源コード 正常 ☒
殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / T02c

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1254 → 0 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌/消毒: 3761 /	殺菌/消毒+7H: 799 /
	リークチェック: \	自己洗浄: 458	7Hコ-ル単独: 144 エア単独: 880

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 10080372			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
No. 140723-005			接続コネクタ; チューブ側	☐	マニホールドチューブ	☒ 5
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	針子キャブ ASSY	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 18 日

ご署名 星島 愛樹 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤