

点検・修理報告書

管理 No. 210519

発行日: 2021年9月27日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/9/15		作業時間: Hr
顧客名	公園都市プラザわかば歯科 様		TEL:
所在地	千葉県八千代市緑ヶ丘1-1-1 公園都市プラザ1F		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 東京本社		ご担当 様
納入年月日	2021 年 11 月 18 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300090	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。		
原因		
・弊社にて何度も運転して再現性をチェックいたしましたが、再現しませんでした。		
・エラー発生時には運転中に蒸気発生器への給水が不足して、蒸気発生器内部が高温になったものと考えられます。		
処置、作業内容		
・デンタルモード運転確認⇒エラー再現なし。		
・給水タンク内水位センサ（上・下）・排水タンク内水位センサ（上）動作確認⇒正常		
・給水ポンプユニット動作確認⇒正常		
特記事項		
・エラー発生前にタンク満水表示がありタンク内の水を抜く作業後に発生しています。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2023年10月7日
ご署名 大川 章子 (印)

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山形
21/09/27	21/09/27	21/09/27