

点検・修理報告書

管理 No. 210555
発行日: 2021年10月28日

IC Clave			
作業年月日	2021年10月11日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ルミネ千住歯科クリニック 様		TEL: 03-3888-0648
所在地	東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店9階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100134	運転回数: 2769回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転中にドアが開いた。		
原因		
・ドアハンドルが完全には締まっていない状態で運転が開始され、運転開始後の準備工程で缶内を余熱している際に、缶内の圧力が徐々に高くなる過程で圧力に押されてドアハンドルが回ってしまい、ドアが開いてしまったと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアが完全には締まっていないときには、運転開始後に缶内の圧力が徐々に高くなっている過程で異常検知し、運転停止するように対策いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・アジャスターが破損していたので交換いたしました。		
・タッチパネル調整の為、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	アジャスター		1		
2	タッチパネル		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 11 月 2 日

ご署名 林 星利七 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小 山	三宅
'21/10/28	'21/10/28	'21/10/28