

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 7 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301139
作業年月日	令和 2 年 7 月 13 日	作業時間： / Hr
顧客名	間柴医院 様	TEL： 042-983-1660
所在地	埼玉県飯能市緑町3-4	ご担当 中村 様
販売店	株式会社 メディセオ 様	ご担当 様
納入年月日	2017 年 7 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：濃度値が異常(E:10.2)8/8
オゾン水生成量(E:11.0)8/13

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

0-1

清掃 ☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バルブ数 471

履歴 0.68 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませし。

装置 情報	交換後運転回数：427	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：2/	殺菌/消毒+7h：1750
	リークチェック：0	自己洗浄：616	7h-1単独：2	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

山岸幸子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西の

Ver.3.1