

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500485
作業年月日	令和 2 年 7 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	間柴医院 様		TEL： 042-983-1660
所在地	埼玉県飯能市緑町3-4		ご担当 中村 様
販売店	株式会社 メディセオ 様		ご担当 様
納入年月日	2020 年 2 月 26 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ / 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒		
酸素ライン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒		
オゾンセンサ	正常 ☒	0	
給水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒		
水漏れ確認	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	
トレイ	正常 ☒		
水槽側コネクタ	正常 ☒		
水槽 LED	正常 ☒		
エアライン	正常 ☒		
オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 1078	
排水栓、排水ライン	正常 ☒		
細管送水ライン	正常 ☒		
排気ライン	正常 ☒		
オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm	
異常音、振動	正常 ☒		
電源コード	正常 ☒		
消毒 チューブ類	正常 ☒		
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0303/T12A	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日は点検のみとなります。2021年2月に点検の案内が画面に表示されました。
2021年7月にもう1台の消毒機の定期メンテナンスのタイミングで実施いたします。

装置 情報	交換後運転回数： 143	更新（リセット）実施： ☒ 未実施	消毒（総運転回数）： 6	消毒（洗剤洗浄あり）： 0
	消毒+アル（総運転回数）： 137		消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 74	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 54	7&コル単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ・チューブ側	☐	水フィルター	☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 峰岸 幸子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	河の