

保守点検（修理）報告書

管理 No.

発行日：平成 2 年 8 月 28 日

令和

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300109
作業年月日	令和 平成 2 年 8 月 28 日	作業時間：Hr
顧客名	大野クリニック 様	TEL：0493-74-1868
所在地	埼玉県比企郡川口町大字小沢91	ご担当 ヤマハ 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 2013 年 10 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張 引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ディスプレイ表示エラー。

不具合原因、作業内容

カラータクトパネル（ディスプレイ）の交換により復帰。
（液晶パネルの不具合による）

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 488
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ディスプレイ交換により（2014年10月10日以前）のデータが消失し、永年データ。また、今年の定期メンテナンス表示が正常に動作し、業務に支障ありません。ディスプレイの修理代金とさせていただきます。

装置情報	交換後運転回数： ————	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： ————	殺菌/消毒+7L： ————
	リークチェック： ————	自己洗浄： ————	7L単独： ————	エア単独： ————

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
ガン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ガン水濃度計用フィルタ		☐		ディスプレイ	¥178,000-	☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 河田 良哉 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野