

点検・修理報告書

管理 No. 210367

発行日: 2021/9/10

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年9月10日			作業時間:	Hr
顧客名	桜堤あみの歯科 様			TEL:	
所在地	東京都武蔵野市桜堤1-8-3			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2020 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号: 100459	運転回数: 725 回			
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー1 漏洩検出					
原因					
循環ラインストレート継手とI字継手からの水漏れ					
処置、作業内容					
継手とパッキンの交換。各部の増し締め					
ドアパッキン交換					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 9 月 29 日		
			ご署名 中西 真知子 印		

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/09/10	'21/09/10	'21/09/10