

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年11月23日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月16日		作業時間: 8 Hr
顧客名	岩田デンタルオフィス 様		TEL: 03-5989-1215
所在地	東京都中野区中央2-48-2 岩田ビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100149	運転回数: 3383回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・本体後部より水漏れあり。		
原因		
・給水タンクに接続しているシリコンチューブに亀裂が入って水漏れしておりました。		
処置、作業内容		
・シリコンチューブを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 12 月 2 日

ご署名 鹿山 雅 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'21/11/23	'21/11/23	'21/11/23