

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 4月 1 日

|       |                                                                                                                             |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                  | 製造番号： 300130      |
| 作業年月日 | 令和 3 年 4 月 2 日                                                                                                              | 作業時間： / Hr        |
| 顧客名   | 月岡医院 様                                                                                                                      | TEL： 0545-52-7751 |
| 所在地   | 静岡県富士市国久保2-7-7                                                                                                              | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社八神製作所 三島営業所                                                                                                             | ご担当 鈴木 様          |
| 納入年月日 | 2013年 5 月 8 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                         | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 7 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張/引出 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

点検項目

|                          |                                                                    |                          |                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| フタロック                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 421    |
| オゾンセンサ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/> |                                                                    | <input type="checkbox"/> |                                                    |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                              |                |                |
|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 1138 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 2618    | 殺菌/消毒+7L： 3498 |
|      | リークチェック： 0 自己洗浄： 1268        | 7Lアルコール単独： 547 | エア単独： 4        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

月岡 隆久



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

杉浦