

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300052
作業年月日	平成 26 年 10 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	にがみどう内科クリニック		TEL: 0289-65-2881
所在地	栃木県鹿沼市仁神堂町351-26		担当 様
販売店	ニスコ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合はなし。

10/8 オゾン水生成確認 (E:110) 10/22 オゾンレック異常 (E:204)
11/4, 11/5 流量低下異常 (E:210) 11/4, 11/5 ランパ故障異常 (E:212)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒
水漏れ確認 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
トレイ 正常 ☒
消毒槽コネクタ 正常 ☒

消毒槽 LED 正常 ☒
エアライン 正常 ☒
オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 25/
排水栓、排水ライン 正常 ☒
細管送水ライン 正常 ☒
排気ライン 正常 ☒
オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
異常音、振動 正常 ☒
電源コード 正常 ☒
消毒チューブ類 正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

ル7-エネ74-継ぎ金-7例交換完了。交換。

装置 情報	交換後運転回数: 194	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 8	消毒+7L: 186
	リークチェック: 0	自己洗浄: 166	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸込用活性炭触媒		☒	1
排水栓		☒	1	ル7-エネ74継ぎ金-7例		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 10 月 14 日

院長 生沼健司

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

