

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300418
作業年月日	平成 27 年 10 月 7 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	竹田クリニック		TEL: 03-3371-4114
所在地	東京都新宿区北新宿31-21みどりビル3F		担当 様
販売店	本郷いわしや		担当 木村 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 370
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常等ありません。

今回は無償対応となります。(通常は有償 ¥12,000 (税別))

装置 情報	交換後運転回数: 570	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 515	殺菌+7L: 55
	リークチェック: 0	自己洗浄: 58	7Lコル単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/	吸盤		☒	3
オゾン水濃度計		☒	/	給水用フィルター		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	排水用フィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒168-0074 東京都新宿区北新宿31-21 日

みどりビル3F

竹田クリニック

院長 竹田 秀一

TEL (03371) 4114

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

