

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100511 (左)
作業年月日	平成 27 年 4 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	戸塚共立第二病院		TEL: 045-881-3205
所在地	神奈川県横浜市戸塚区吉田町579-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 不具合、異常はなし																																													
不具合原因、作業内容 OED-1000定期保守点検作業実施																																													
点検項目 <table border="0"> <tr> <td>フタロック</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌槽 LED</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>エアライン</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン水濃度計動作</td> <td>正常 ☒ バルブ数 503</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td> <td>正常 ☒</td> <td>排水栓、排水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>細管送水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td> <td>正常 ☒</td> <td>排気ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン濃度</td> <td>正常 ☒ 履歴 0.69 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td> <td>正常 ☒</td> <td>異常音、振動</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>清掃</td> <td>正常 ☒ 79 清掃 ☒</td> <td>電源コード</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>トレイ</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌チューブ類</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td> <td>正常 ☒</td> <td></td> <td>正常 ☒</td> </tr> </table>		フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐	アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 503	オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm	水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	清掃	正常 ☒ 79 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒	トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒																																										
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐																																										
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 503																																										
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																										
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒																																										
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒																																										
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm																																										
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒																																										
清掃	正常 ☒ 79 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒																																										
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒																																										
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒																																										
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項																																													

装置 情報	交換後運転回数: 77	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 3286	殺菌+7L: 2197
	リークチェック: 1200	自己洗浄: 869	アルコール単独: 108	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
27 年 4 月 2 日 ご署名 北野 由美子 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	