

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号：300259
作業年月日	平成 27 年 4 月 8 日	作業時間： Hr
顧客名	関沢クリニック	TEL：045-786-8852
所在地	神奈川県横浜市金沢区能見台通8-28	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 4 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合 異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 456
オゾンセンサー	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	
トレー	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒	
消毒槽コネクタ	正常	☒		正常	☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが反色の部品に変更

装置 情報	交換後運転回数： 934	更新（リット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒： 934	消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 239	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 8 日

ご署名 関沢 久美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

