

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 10 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500035	
作業年月日	令和 3 年 10 月 8 日		作業時間	Hr	
顧客名	北條胃腸科外科 様		TEL	0482-56-7731	
所在地	埼玉県川口市川口6-9-48		ご担当	様	
販売店	株式会社 メディセオ		ご担当	様	
納入年月日	2018 年 10 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目		定期点検シール記入	☒	
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11.4.21. 8/23 E-202 消毒時給水異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 678
オゾンセンサ	正常 ☒ 6	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0171 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 60'	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304, TRA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数：300	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）：211	消毒（洗剤洗浄あり）： ☒			
	消毒+アル（総運転回数）：	94	消毒+アル（洗剤洗浄あり）：	3			
	リークチェック：	0	自己洗浄：	608	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 8 日

ご署名

藤崎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

